


## 2



zasilanie  
z układu  
pomiarowego

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem  
dotyku: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD T-N-CS

NR RYS

1:10C

nr upr.

podpis